

青阳县忠林废弃资源综合利用有限公司省挂牌督办 环境问题十一月份整改进展情况

根据整改方案内容，青阳县忠林废弃资源综合利用有限公司预排整改任务计划和目标，11月份主要完成了混凝土桩基浇筑、消防管道铺设、皮带机制作、压滤设备安装、场地硬化、钢构厂房建设等整治工作，现将具体整改情况以图片形式报告如下：



消防管道预埋



混凝土浇筑



设备基础制作



皮带机制作



铺设雨污下水道



桩基混凝土完成施工



设备管道预埋



部分设备基础完工



压滤机管道安装



钢构厂房钢构吊装



部分钢构厂房钢结构吊装



排水沟施工中



板墙建设



龙门吊安装



吊装设备



钢构吊装



土建工程施工



钢构吊装



设备安装



厂房地面硬化



喷淋水管安装



钢构吊装



钢构安装校正



道路护栏安装



设备吊装及钢构吊装



钢构安装



场地硬化